




CAD メニュー&ショートカット一覧

ファイル	新規	Ctrl + N	画像	Ctrl + 9
	開く	Ctrl + O	ECD ファイル	
	保存	Ctrl + S	DXF ファイル	
	別名保存	Shift + Ctrl + S	レタッチ情報ファイル	
	環境設定	Ctrl + K	取り出し	
	下絵を取り込む		eE-CAD 注釈表ファイル	
	ファイルの復元		CSV 注釈表ファイル	Ctrl + Q
	作業ファイルの復元		画像	
	積算		DXF ファイル	
	計測ツールの起動		用紙の移動	
	e-put の起動		用紙の大きさ	
	取り込み		印刷プレビュー	
	eE-CAD 注釈ファイル		印刷	Ctrl + P
	CSV 注釈表ファイル		終了	
	編集	取り消し	Ctrl + Z	複製
やり直し		Ctrl + Y	配列複製	Shift + Ctrl + D
カット		Ctrl + X	結合	Ctrl + J
コピー		Ctrl + C	切欠	Ctrl + I
ペースト		Ctrl + V	分解	Shift+Ctrl + J
ペースト (同位置)		Shift + Ctrl + V	全てを選択	Ctrl + A
			選択を反転	Shift + Ctrl + A
表示	画面倍率		選択表示を解除	Ctrl +]
	初期画面倍率	Ctrl + 0	注釈を常に表示	
	画面拡大	Ctrl + 1	注釈のみ表示	
	画面縮小	Ctrl + 2	拡大時に注釈線の太さを表示	
	等倍表示	Ctrl + 3	グリッド	F10
	用紙全体	Ctrl + 4	下絵調整	F11
	平面仕上		平面カラーパレット	F12
	モノクロ仕上		ものさし	Ctrl + T
	選択されたものだけ表示	Ctrl + [トレーシングペーパー	
加工	移動	Ctrl + M	アンジュレーター	
	回転	Ctrl + R	最前へ	Ctrl + F
	90° 回転	Ctrl + L	最後へ	Ctrl + B
	オフセット	Ctrl + W	グループ化	Ctrl + G
	反転		グループ解除	Ctrl + U
	レベル一括変換〔4点〕	Ctrl + E	eE-Former	Ctrl + ;
	レベル一括変換〔2点〕	Shift + Ctrl + E	シンボル変換	
	切土・盛土変換〔2点〕		切断	
	切土・盛土変換〔1点〕			
ツール	Z 	X 	V 	C 