


階段デザイナー

階段デザイナーの概要の説明です。高さ設定やコバ作成、断面図作成などができます。




1 階段デザイナーの画面概要説明

階段の図形をダブルクリックすると設定画面が表示されます。



「断面設定」から「仕上げ」まで順番に設定をしていきます。

1-1 断面設定



1-2 経路設定

■: 経路始点 ■: 経路終点
■: 経路中点 中心にある×をクリックすると中点ができます。ドラッグで移動できます。

経路中点の削除: 経路中点削除
経路中点削除
経路中点削除

前の設定へ: 前の設定(断面設定)へ戻ります。

次の設定へ: 次の設定(踏面設定)へ進みます。

1-3 経路設定

数字をクリックすると踏面(上面)の幅を入力できます。

段鼻(踏面の先端)のラインを右クリックすると頂点が追加できます。

段鼻(踏面の先端)のラインは、ドラッグで移動できます。

右クリック

ドラッグ

ドラッグ


■: 頂点 □: 中点
ドラッグで移動できます。中点をドラッグすると段鼻(踏面の先端)のラインが円弧状になります。

前の設定へ: 前の設定(経路設定)へ戻ります。

次の設定へ: 次の設定(1段目段鼻設定)へ進みます。

補助線: 補助線ボタンをクリックすると補助線の一覧が表示されます。ドラッグで配置できます。移動やオフセットなどを使い踏面の幅や形を決めましょう。


1-4 1段目段鼻設定



メニュー

ファイル：グリッドの設定ができます。
編集：取り消し・コピー・消去等の操作ができます。
加工：移動・オフセットができます。

1-5 仕上げ



テキスト・平面カラー・目地線画・補助線：
 各項目を選択すると使用できるコンテンツがスタンプ画面に表示されます。
 補助線はデザイン目地を作るために使用します。

2 コバ作成

1 コバを作成したい段鼻ライン(辺・側面)をクリックします。

辺を選択すると黄緑色になります。

2 画面下の「テクスチャ」をクリックします。

3 コバのテクスチャを選び、ctrlキーを押しながら平面図にドラッグします。



(例)O4_製品模様→一般→目地なし
→レンガ003

※目地の入っていないテクスチャを選ぶようにしましょう。

コバ作成の画面が表示されます。

4 コバ形状・寸法・平面カラー設定し「OK」をクリックします。


コバが作成されます。



その他の新機能マニュアル

1 WEBマニュアルの右側おすすめ&新機能をクリックして、O7CAD新機能を選択します。

2 階段デザイナーの項目を選択して閲覧ください。



詳しい操作方法はWEBマニュアルを参照してください。

おすすめ&新機能→O7CAD新機能
→階段デザイナー