


石積みツール

石積みを作成するツールです。




レイヤは「ユニット」



石積みツールを起動

① レイヤをユニットにし、画面下のスタンプで「石積み」を選択します。


② 作成した補助線や敷地のラインに石積みをドラッグして配置します。



③ 配置した石積みをWクリックします

石積みツールが起動します。

【2つの石積みを結合したい場合は】



平面的に結合したい場合に作業します。
石積同士をくっつけることで交点部を綺麗に作成することができます。


①補助線にそって石積みを下から配置した後、2つの石積みをShiftキーを押しながら選択します。

②「編集」メニューの「結合」を選択します。


ファイル(F)	編集(E)	表示(V)	加工(Y)
取り消し(U)			Ctrl+Z
やり直し(R)			Ctrl+Y
	編集		
カット			Ctrl+X
コピー			Ctrl+C
ペースト			Ctrl+V
ペースト(同位置)			Shift+Ctrl+V
削除			Del,Back
複製			Ctrl+D
配列複製...			Shift+Ctrl+D
結合			Ctrl+J
切欠			Ctrl+I
分解			Shift+Ctrl+J
全てを結合			Ctrl+A
選択を反転			Shift+Ctrl+A
種類選択 ...			
全レイヤーの選択を解除			



2つ以上の石積みを一度に結合できません。結合する時は2つずつ結合してください。



③結合しておくと一緒に設定でき、角の部分が平面的に綺麗に仕上がります。



傾斜角度一定：法勾配を指定して設定できます。
水平距離一定：水平の距離を指定できます。
個別設定：勾配と水平距離を一辺ずつ変更できます。

法勾配：角度と比率でして出来る

石積みツールの画面説明

石積みツールの画面の概要です。

詳しい作成例はWEBマニュアルを参照してください。

07 オープンCAD→石積み
Webマニュアル

画面調整・閉じる

石積みデザイナー

3D確認画面

パース表示調整：
縦で高さ、横で左右の角度を調整します。

設定方法
 傾斜角度一定
 水平距離一定
 個別設定

勾配

 1:0.30573068146
 ※0は0近似値

控え(奥行き)の長さ 300
天端のレベル 400
高さ 900
275.16 水平の距離
-500 下端のレベル

平面図
レベル：
下端のレベル

RC擁壁01 並亀甲積01 並亀甲積02 並亀甲積03

決定 キャンセル

2Dの表示



石積みの種類

決定で確定
キャンセルで中止