

# 製品が塀の裏側に付いてしまった時は・・・

塀に表札などの製品を配置した時に、裏側に付いてしまった時の設定方法です。





## 方法1 貼り付け位置の調整

塀の設定画面で、貼り付け位置を調整し逆向きにします。

## 方法2 立面の方向を変更して配置

立面の方向を逆向きに変更をして、製品を配置し直します。



## 方法1 貼り付け位置の調整

1-1 製品が裏側に付いてしまった塀の図形をWクリックして塀の設定画面を開きます。

1-2 向きを調整したい製品をクリックで選択します。

右側に製品の編集画面が表示されます。

1-3 貼付位置「裏側」にチェックを入れます。




製品の向きの調整ができました。  
塀にいくつか製品を配置してる場合は、同様に設定をしましょう。



## 方法2 立面の方向を変更して配置




2-1 製品が裏側に付いてしまった扉の図形をWクリックして扉の設定画面を開きます。



裏側からの立面になっているため、正面側からの立面になるよう見る方向を変更します。

2-2 画面左側「表示設定」をクリックして、「見る方向を入替」にチェックを入れます。

### 【立面視点の方向を確認するには・・・】




#### 【確認方法1】

左上の平面画面で、立面視点が矢印で表示されています。


#### 【確認方法2】

扉の両端に付いている青●、赤●が平面図と立面図でそれぞれ対応しています。  
 ※左図だと、立面図の左側に青●、右側に赤●があります。平面で裏側から見ると青●が左側、赤●が右側にくるので、裏側から見た視点ということになります。



2-3 裏側に付いてしまった製品をクリックで選択し、DeleteかBackspaceで削除します。

扉にいくつか製品を配置してる場合は、同様に削除をしましょう。



2-4 画面下の「製品」をクリックし、再度製品を選択、ドラッグで配置します。

07 詳しくは  
Webマニュアル「塀に製品を配置」で検索



正しい向きに製品を配置できました。  
塀にいくつか製品を配置してる場合は、同様に製品を配置し直しましょう。